Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Донской политехнический колледж»

Профессия: Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Задания для самостоятельной работы по МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений

1 курс

- 1. Причины появления дефектов.
- 2. Классификация видов контроля.
- 3. Контроль материалов и оборудования.
- 4. Инструменты и приборы для контроля.
- 5. Контроль проникающими веществами.
- 6. Безопасность труда при проведении контроля.
- 7. Дефекты сварных соединений и причины их образования.
- 8. Неразрушающие методы контроля.
- 9. Разрушающие методы контроля.
- 10. Причины образования дефектов сварных швов
- 11. Способы их исправления дефектов.
- 12. Анализ использования неразрушающих методов контроля при производстве сварных конструкций в зависимости от условий работы, назначения, габаритов и формы изделия.
- 13. Рентгено- и гамма-дефектоскопия.
- 14. Механические испытания сварных соединений.
- 15 Охрана труда при ионизационном методе контроля.
- 16. Дозиметрия.
- 17. Ультразвуковые волны и их распространение.
- 18. Химические методы контроля.